

判定区分一覧表 (H27)

No.	橋梁番号 (分割番号)	点検年	橋梁名	路線名	径間数	上部形式1	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	健全性判定区分							判定 区分	所見等
														主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他			
1	4219	2015	喜茂別2号橋	幸町1号線	2	鋼橋	鋼溶接橋	I桁(合成)	59.00	9.00	8.00	1984	32	II	II	II	II	II	III	II	高欄に全体的な腐食及び著しい変形が確認される。地覆にもひびわれ・浮きが確認される。主要部材でないため点検により対応する。主要部材である主桁の腐食については、予防保全の観点から塗装の塗り替えを行うことが望ましい。	